



Chers exploitants,

Comme vous l'aurez peut-être constaté, vos fûts ont changé d'aspect, de couleur et de forme (couleur bleue opaque, plus de poignée).

Notre fabricant, pour des raisons réglementaires, a dû remplacer les moules de fabrication des fûts.

Nous recherchons activement un moule qui resterait conforme à nos exigences et aux vôtres en matière de résistance, de facilité de manipulation et de lecture de niveau.

Ne soyez donc pas étonnés de recevoir lors de vos prochaines livraisons des fûts différents des précédents.

Nous vous tiendrons informés lorsque nous aurons trouvé le sourcing adéquat.

Comptant sur votre compréhension,

L'équipe LAV'CAR